


# Chalumeau pour le Décrochage Sopletes para Desbaste

Mod. S/01



Lunghezza Lenght Longueur Longitud	Leva Lever	
	Sopra / Upper	Sotto / Lower
	codice / code	
1220mm / 48"	90476	90476S
915mm / 36"	90477	90477S
1070mm / 42"	90478	90478S
1300mm / 51"	90479	90479S
1525mm / 60"	90480	90480S
1700mm / 67"	90481	90481S
.....	a richiesta / upon request	a richiesta / upon request

## Cannello da Scriccare

Punta da scriccare: Mod. **P01** (Pag. 86)  
Cannello senza miscelatore  
Passata : 60 / 120 mm  
Apertura Ossigeno: **a leva**  
Raccordi ingresso: Ossigeno 1/2" D / Gas 3/8" S  
Testa in inox e tubi in acciaio inox  
Scatola d'avanzamento

## Scarfing Torch

Scarfing nozzle: Style **P01** (Pag. 86)  
Post mixing torch  
Scarfing pass: 60 / 120 mm  
Oxygen opening by: **lever**  
Inlet Conn.: Oxygen 1/2" Rh / Gas 3/8" Lh  
SS head and SS pipes  
Wire feeding attachment

## Chalumeau pour le Décrochage

Buse de Décrochage: Mod. **P01** (Pag. 86)  
Chalumeau sans mélangeur  
Passe de 60 / 120 mm  
Ouverture Oxy. : **avec poignée**  
Raccord de connection Oxy. 1/2" D Gaz 3/8" G  
Tête en inox et tuyauterie en acier inox  
Boite d'avacement

## Soplete para Desbaste

Boquilla para desbaste: Mod. **P01** (Pag. 86)  
Soplete sin mezclador  
Desbaste por pasada de 60 / 120 mm  
Apertura Oxi.: **con palanca**  
Conexiones de entrada Oxi. 1/2" D / Gas 3/8" Iz  
Cabeza y tubos en acero inox  
Aditamento de avance

Cod.	Note	Ricambi	Spare part	Rechanges	Repuestos
90500	L=1000 mm	Bacchetta innesco	Priming rod	Baguette d'allumage	Varilla de encendido

